

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ «ТАиК «Петрушка»

« »



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципальное автономное учреждение
«Театр актера и куклы «Петрушка»»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта нежилое здание.
- 1.2. Адрес объекта 628408, Российская Федерация, Тюменская область ХМАО – Югра, город Сургут, ул. Энгельса, д. 11.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание -- этажей, -- кв.м.
 - часть здания -- этажей (или на 1 этаже), 1165 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 725 кв.м (принадлежит ИП Сибирь)
- 1.4. Год постройки здания 2009, последнего капитального ремонта - нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не предусмотрено, капитального – не предусмотрено

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, Муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» (краткое наименование): МАУ «ТАиК «Петрушка».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект Ленина, д. 47.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) собственность.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Комитет культуры и туризма Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 628428, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура.
- 2.2 Виды оказываемых услуг Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. – все категории.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50-60 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 4х направлениях, вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:

- остановка «Филармония» (нечётная сторона ул. Республики) — расстояние до объекта 247м, автобус № 4, 10, 26,47. м/т 96

- остановка «Филармония» (чётная сторона ул. Республики) — расстояние до объекта 410м, автобус № 4, 10, 26,47. м/т 96

- остановка «Энгельса» (чётная сторона ул. Энгельса) — расстояние до объекта 335м, автобус № 4, 10, 26,47. м/т 96

- остановка «Энгельса» (не чётная сторона ул. Энгельса) — расстояние до объекта 221м, автобус № 4, 10, 26,47. м/т 96

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- на маршрутах № 4, № 47- задействованы низкопольные автобусы – адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 221 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин (быстрый шаг); 6 мин (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет – есть. (отсутствуют понижение бордюров на пешеходной дорожке)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет; нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД

2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе: - территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД),
- зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно не доступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Текущий ремонт и Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения проекта «Безбарьерная среда» – 2030г
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий (К,О,С,Г,У) инвалидов и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) =
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (общественными организациями).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Окружная территориальная информационная система - раздел «Доступная среда»
info@teatr-petrushka.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 07 » июля 20 20 г.
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « 10 » июля 20 20 г.
3. Решения Комиссии _____ от « 13 » июля 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ «ТАиК «Петрушка»

« »



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Муниципальное автономное учреждение
«Театр актера и куклы «Петрушка»»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта нежилое здание.
1.2. Адрес объекта 628408, Российская Федерация, Тюменская область ХМАО – Югра, город Сургут, ул. Энгельса, д. 11.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание — этажей, — кв.м.
- часть здания — этажей (или на 1 этаже), 1165 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 725 кв.м (принадлежит ИП Сибирь)
1.4. Год постройки здания 2009, последнего капитального ремонта - нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не предусмотрено, капитального – не предусмотрено

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, наименование): Муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» (краткое наименование): МАУ «ТАиК «Петрушка».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект Ленина, д. 47.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) собственность.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Комитет культуры и туризма Администрации города Сургута.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 628428, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура.
2.2 Виды оказываемых услуг Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. – все категории.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50-60 чел

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 4х направлениях, вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:

- остановка «Филармония» (нечётная сторона ул. Республики) — расстояние до объекта 247м, автобус № 4, 10, 26,47. м/т 96

- остановка «Филармония» (чётная сторона ул. Республики) — расстояние до объекта 410м, автобус № 4, 10, 26,47. м/т 96

- остановка «Энгельса» (чётная сторона ул. Энгельса) — расстояние до объекта 335м, автобус № 4, 10, 26,47. м/т 96

- остановка «Энгельса» (не чётная сторона ул. Энгельса) — расстояние до объекта 221м, автобус № 4, 10, 26,47. м/т 96

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- на маршрутах № 4, № 47- задействованы низкопольные автобусы – адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 221 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин (быстрый шаг); 6 мин (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет – есть. (отсутствуют понижение бордюров на пешеходной дорожке)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет; нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2016)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	А
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Текущий ремонт и Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

 Нечёсов В.В. Главный инженер Тел. (3462) 34-44-10; сот. 8 9125196076
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ «ТАиК «Петрушка»

«___» _____ 20__ г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Муниципальное автономное учреждение
«Театр актера и куклы «Петрушка»

ХМАО-Югра, Сургут
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«10» нояб 20 20 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта нежилое здание.
- 1.2. Адрес объекта 628408, Российская Федерация, Тюменская область ХМАО – Югра, город Сургут, ул. Энгельса, д. 11.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание — этажей, — кв.м.
- часть здания — этажей (или на 1 этаже), 1165 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 725 кв.м (принадлежит ИП Сибирь)
- 1.4. Год постройки здания 2009, последнего капитального ремонта - нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не предусмотрено, капитального – не предусмотрено
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, наименование): Муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» (краткое наименование): МАУ «ТАиК «Петрушка».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект Ленина, д. 47.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:
Учреждение оказывает услуги на основании Устава утвержденным 21 ноября 2016 года
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм в
стационарных условиях, а также на выездах и гастролях в Российской Федерации, в том
числе за её пределами.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: творческих (фестиваль,
выставка, конкурс, смотр), методических(семинар, конференция), презентаций, творческих
встреч, мастер-классов, иных зрелищных мероприятий.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 4х
направлениях, вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:
- остановка «Филармония» (нечётная сторона ул. Республики) — расстояние до объекта
247м, автобус № 4, 10, 26,47. м/т 96

- остановка «Филармония» (чётная сторона ул. Республики) — расстояние до объекта 410м, автобус № 4, 10, 26, 47. м/т 96

- остановка «Энгельса» (чётная сторона ул. Энгельса) — расстояние до объекта 335м, автобус № 4, 10, 26, 47. м/т 96

- остановка «Энгельса» (не чётная сторона ул. Энгельса) — расстояние до объекта 221м, автобус № 4, 10, 26, 47. м/т 96

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- на маршрутах № 4, № 47- задействованы низкопольные автобусы – адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 221 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин (быстрый шаг); 6 мин (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет – есть. (отсутствуют понижение бордюров на пешеходной дорожке)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет; нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1-3	1-7
2	Вход (входы) в здание	ВНД	5-7	8-14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	8-10	15-20, 24-26
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	11, 12	20-27
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	13	28-31
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	32-44
---	---	-----	---	-------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе: - территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД),
- зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно не доступна (ВНД).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения проекта «Безбарьерная среда» – 2030г
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий (К,О,С,Г,У) инвалидов и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ==
 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № от 2020г.
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; -

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);-

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С. И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается -

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Окружная территориальная информационная система - раздел «Доступная среда»
info@teatr-petrushka.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.
- 2. Входа (входов) в здание на 6 л.
- 3. Путей движения в здании на 3 л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
- Результаты фото фиксации на объекте на 16 л.
- Поэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.
- План прилегающей территории на 1 л.
- Схема микрорайона на 1 л.
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) фото на 3 л.

Руководитель
рабочей группы:

директор Блинова Е.А.
(Должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Члены рабочей группы:

Главный инженер Нечёсов В.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(подпись)

В том числе:

От общественных организаций:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С.И.
(Должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.
(Должность, Ф.И.О.)



(подпись)

В том числе:

представители организации, расположенной на объекте

Заместитель директора Тажимова Г.Г.
(Должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«НО» ИЮНЬ 2020 г.

1. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МАУ «Тайк «Петрушка» ул. Энгельса, д. 11
(Наименование, адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1,2	Отсутствует информация об объекте п.5.1.1 СП59.13330.2016г.	Все	Вход на земельный участок приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	3-6	Отсутствует информационная поддержка на всем пути движения п.5.1, СП 59.13330 2016, п.5.2, п. 5.6 СП 136.13330 2012. Имеются перепады высот – съезд на пешеходной дорожке 0,05м. п. 5.1.3 – 5.1.8 СП 59.13330 2016	С К	Систему средств информационной поддержки и навигации следует обеспечить на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы учреждения. В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

									<p>всей ширине проезжей части. Перелад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м. Предусмотреть тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, которые следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6м. и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатели должны иметь высоту рифов 5мм. И заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м.</p>	<p>Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.</p>
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-		Отсутствует тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, перед лестничным маршем. (п. 5.1.10 СП 59.13330)	С			
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-			-			
	Автостоянка и парковка	есть	3	7		Отсутствует разметка, дорожный знак, обозначающий стоянку для автомобилей МГН.	Все	Оборудовать автостоянку в соответствии с нормативными требованиями СП59.13330-2016 п. 5.2.1 – 5.2.4. Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, дорожными знаками, выполняемыми на вертикальной поверхности (стене, стойке) на	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.	

						<p>высоте от 1,5 до 2,0 м . Дорожный знак «Инвалиды» на горизонтальной поверхности должен наноситься в соответствии с таблицей А1 п.1.24.3 ГОСТ 51256—2018. Дорожный знак на вертикальной поверхности должен соответствовать приложению А п.6.4 и п.8.17 ГОСТ 52290-2004. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске, следует предусматривать размером 6,0x3,6 м, для создания безопасной зоны сбоку и сзади машины - 1,2 м.</p>		
Общие требования к зоне	-		Отсутствует беспрепятственное и удобное передвижение МГН по территории к зданию. Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН.	Все	Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МГН по территории к зданию. Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МГН.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1-3	1-7	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности для зоны № 1 для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступна – (ВНД).

2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	<p>Нарушена геометрия ступеней. Высота подступенка нижней ступени менее 0,12 м, остальных более 0,15. СП59.13330 п. 5.1.12</p>	<p>Все</p>	<p>обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. Для лестниц ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (иликратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Для инвалидов категории ОДА установить пандус или подъёмное устройство в соответствии с нормативными требованиями СП59.13330 Установить кнопку вызова персонала с тактильной пиктограммой на доступном и безопасном месте на высоте не более 1.1м. и не менее 0.85м от поверхности наземного покрытия.</p>	<p>Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.</p>
	К				<p>Отсутствует пандус или подъёмное устройство, Отсутствует кнопка вызова персонала для МГН.</p>	<p>Все</p>	<p>Лестницы должны дублироваться пандусами или подъёмными устройствами. Длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон - не круче 1:20 (5%). Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и</p>	

							ячек должны соответствовать требованиям 5.1.17. (Применение на объекте для инвалидов вместо пандусов аппарелей не – допускается).		
2.3	Входная площадка	есть	5	11	Отсутствует звуковой радиомаяк. СП 59.13330.2016 п. 6.5.6, СП 136.13330.2012 п. 10.3.3. Отсутствует информационная табличка с названием организации и режимом работы, дублированная шрифтом Брайля. (п. 6.5.39 СП 59.13330.2016).	С	Установить в соответствии с инструкцией звуковой маяк на стене с целью информирования посетителей об особенностях работы учреждения, ориентирования посетителей как пройти к адаптированному входу в учреждение. Установить информационные таблицы с названием организации и режимом работы для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков, символов, разместить рядом с дверями со стороны дверной ручки на высоте 1,2 - 1,6 м.	С	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.4	Дверь (входная)	есть	6	12,13	Отсутствует контрастная маркировка на полотне двери. Ширина одного дверного полотна, двухстворчатой двери, 0,85 м., высота порога 0,025 м. (п. 6.1.5 СП	С	На прозрачном полотне двери должна быть предусмотрена яркая контрастная маркировка в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Необходимо переоборудовать входную дверь в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016. п. 6.1.5. Установить двери с	К.О.С	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

				59.13330.2016). Отсутствует фиксатор в положениях «открыто» и «закрыто»	К.О.С	шириной одного полотна не менее 0,9 м, и высотой порогов не более 0,014 м. Установить крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	
2.5	Тамбур	есть	7	14	К.О.С. К.О.С.	Необходимо переоборудовать входную дверь в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016. п. 6.1.5. Установить двери с шириной одного полотна не менее 0,9 м, и высотой порогов не более 0,014 м. Установить крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. <i>(При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2,3 м.)</i>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	Общие требования к зоне				Все	Оборудовать вход в соответствии с нормативными требованиями СП59.13330.2016 для инвалидов и МГН. СП136.13330.2012	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	5-7	8-14	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности для зоны № 2 для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступно - (ВНД).

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «Ю» *моя* 2020г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАУ «ТАИК «Петрушка» ул. Энгельса, д. 11

(Наименование, адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Паличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание			
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8	15-20, 24-26	Отсутствуют в вестибюле, информационный терминал, информационное табло типа «бегущая строка», мнемосхема. (п. 6.5.7 СП 59.13330.2016) Отсутствуют тактильные направляющие, или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами, входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей за 0.6м. Отсутствуют световые маячки. СП 59.13330.2016 п. 6.5.4, СП 136.13330.2012 п. 10.2.9.	Все	В вестибюле установить терминал, информационное табло типа «бегущая строка», мнемосхему. Участки пола на коммуникационных путях перед дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения должны иметь тактильно - контрастные предупреждающие указатели, глубиной 0,5-0,6м, с высотой рифов 4мм. Установить на высоте 1,5-2,1 м от уровня пола. Данные световые маячки размещаются для обозначения адаптированного входа в здание, а также для обозначения габаритов дверей.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					Отсутствуют горизонтальные поручни для инвалидов по периметру помещения для МГН. (СП 59.13330.2016 п. 6.2.12, СП 136.13330.2012 п. 9.5, ГОСТ Р 51261.)	С.О.	Помогают слабовидящим людям ориентироваться на территории учреждения и избежать травмирования. Установить на высоте - 0,7 м и 0,9 м, расстояние между поручнями - 0,9 м-1 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное исполнение. Поручни округлого сечения должны быть диаметром от 0,03 до 0,05 м. Поручни в помещении устанавливаются по периметру комнат и коридоров. Малоподвижные люди используют поручни как опору и способ поддержки при перемещении. Установка поручней на двух уровнях (0,7 м и 0,9 м) позволяет пользоваться ими всем представителям МГН	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	9	16	Установленные поручни не соответствуют нормативным требованиям (п. 6.2.8 СП 59.13330.2016)	Все	Лестница находится вне зоны посещения данного учреждения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	10	17,18	Отсутствует контрастная маркировка на полотне двери.	С	На прозрачном полотне двери должна быть предусмотрена яркая контрастная маркировка в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от	-

									0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Необходимо переоборудовать входную дверь в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016. п. 6.1.5. Установить двери с шириной одного полотна не менее 0,9 м.	
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	8 - 10	15-20, 24-26	Эвакуационные выходы не приспособлены для эвакуации инвалидов.	Все	К.О.С.	Размер двери не соответствует нормативным требованиям (0.85м.) СП59.13330-2016г.		Эвакуационные выходы приспособить для эвакуации инвалидов в соответствии с нормативными требованиями СП59.13330.2016 п. 6.2.19- 6.2.32 6.2.21.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	Общие требования к зоне			Эвакуационные выходы не приспособлены для эвакуации инвалидов.	Все				Эвакуационные выходы приспособить для эвакуации инвалидов в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД	8-10	15-20, 24-26	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности для зоны № 3 для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступно – (ВНД).

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МАУ «ТАИК «Петрушка» ул. Энгельса, д. 11
(Наименование, адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Содержание			
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	24-27	Ширина дверного полотна, 0,8 м. (п.6.2.4 СП 59.13330.2016). Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016).	К Все	Установить дверь, с шириной одного полотна, не менее 0,9 м. Установить информационные таблички, о назначении помещения продублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м., на расстоянии 0,1-0,5 м от дверного проема.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	12	20-24	Ширина дверного полотна, 0,8 м. (п.6.2.4 СП 59.13330.2016). Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016).	Все	Установить дверь, с шириной одного полотна, не менее 0,9 м. Установить информационные таблички, о назначении помещения продублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м., на расстоянии 0,1-0,5 м от дверного проема.	-	

			<p>Отсутствуют выделенные места для инвалидов и МГН СП59.13330.2016 п. 8.6.1 – 8.6.7</p>		<p>Места для инвалидов в зальных - зрительных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов; оптимальные условия для отдыха. В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН. В зрительных залах, оборудованных стульями или скамьями, должны иметься сиденья с подлокотниками, из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны обеспечивать надежную опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи. Места для инвалидов в зрительных залах следует располагать в отдельных рядах, имеющих удобный путь эвакуации. Перед сценой, эстрадой в первом ряду, а также в центре зала или по его бокам следует предусматривать индивидуально освещаемые площадки для размещения при необходимости сурдопереводчиков.</p>
--	--	--	--	--	--

4.3	Прилавочная форма обслуживания (касса)	есть	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне								
				Отсутствуют информационные таблички о назначении помещений, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом.	Все	Установить информационные таблички о назначении помещений, продублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м., на расстоянии 0,1-0,5 м от дверного проема.			Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ВНД	11, 12	20-27	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно
указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности для зоны № 4 для инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступно – (ВНД).

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«16 июля» 2020 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАУ "ТАИК "Петрушка" ул. Энгельса, д. 11
(Наименование, адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Содержание		Виды работ	
5.1	Туалетная комната	есть	13	28-31	Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения, дублированные рельефными знаками. (п. 6.3.6 СП 59.13330.2016).	Все	Установить информационные таблички, о назначении помещения, продублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м. и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.	
					Отсутствует универсальная кабина для инвалидов. Габариты туалетной комнаты не соответствуют нормативным требованиям (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016). Ширина дверного полотна 0,6м.	К	Предусмотреть универсальную кабину для инвалидов ширина – 2,2 м, глубина - 2,25 м,		
					Отсутствует сбоку от унитаза свободная зона для разворота кресла коляски.	К	Установить двери с шириной дверного полотна не менее - 0,9 м. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. В кабине сбоку от унитаза следует		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	13	28-31	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно
указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности для зоны № 5 для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступно – (ВНД).

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«18 июля 2020г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАУ «ТАИК «Петрушка» ул. Энгельса, д. 11
(Наименование, адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Отсутствует комплексная система обеспечивающая непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Отсутствует комплексная система обеспечивающая непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Г	Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.

6.3	Тактильные средства	есть	-	Отсутствует комплексная система обеспечивающая непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	С	Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует комплексная система обеспечивающая непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР.

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности для зоны № 6 для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступно – (ВНД).